

## 2. Atest higieniczny



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY  
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

Chocimska Street 24 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

### ATEST HIGIENICZNY HYGIENIC CERTIFICATE

HK/B/1478/01/2003

ORYGINAL

Wyrób / product: Płyty wiórowe typ OSB

Zawierający / containing: wióry drzewne, żywicę formaldehydową

Przeznaczony do / destined: stosowania w budownictwie zewnątrz i wewnątrz budynków w tym przemysłu spożywczego bez bezpośredniego kontaktu z żywnością

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

W przypadku stosowania płyt wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ogólna powierzchnia płyt kontaktująca się z wewnętrznym powietrzem nie powinna przekroczyć proporcji 1 m<sup>2</sup> płyty w stosunku do 1 m<sup>3</sup> kubatury pomieszczenia.

Wytwórca / producer:

Spółka "KRONOPOL" Sp. z o.o.  
68-200 Żary  
ul. Serbska 56

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Spółka "KRONOPOL" Sp. z o.o.  
68-200 Żary  
ul. Serbska 56

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2007-11-03 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2007-11-03  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 sierpnia 2003  
The date of issue of the certificate:

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej  
*Dr Janusz Świątczak*

str. 1. Podpis